



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци“

1. ОПИСАНИЕ

Съществуващ габарит

- Пътно платно - 4.00- 12.00 м;
- Бордюри - 18/35/100;
- Тротоари - на места

Улиците са VБ клас.

Категория на движението – „Леко“.

Проектна скорост 30 км/ч.

Съществуващите напречни профили в отделните участъци отговарят на изискванията на Наредба 1 от 2000 г. и норми за проектиране на пътища.

Теренът, на който са разположени улиците е хълмист и дава добра възможност за повърхностно отводняване.

Установено е, че предвидените за рехабилитация улици в момента са силно повредени от стичащите се поройни води – компрометирана асфалтова настилка и липсващи асфалтови пластове.

Съществуващата конструкция на настилка вероятно е следната:

- асфалтова настилка от биндер 2см и износващ пласт 2.0-3.0 см;
- трешенокаменна настилка 20-30 см.

Вследствие на лошото състояние на уличната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтобетонното покритие се задържа вода, която прониква в конструкцията и причинява допълнителни разрушения.

Вертикална сигнализация липсва.

Хоризонталната маркировка липсва.

2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

При проектирането на елементите на улиците са спазени всички изисквания на Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи в урбанизираните територии.

Ситуационното решение е разработено на база спазване на регулацията на село Царевци.

При проектиране на нивелетата на улицата са спазени изискванията на Чл. 49. (1) на Наредба 2 /вертикални криви се проектират при всички чупки на нивелетата, при които бисектрисата на чупката при минималния радиус е по-голяма от 5 cm/. Нивелетите се доближават максимално до сегашните нива.

Напречен наклон едностранен – 2.50%.

Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:

- Демонтаж на бетонови бордюри;
- Разкъртване и технологично фрезозване на съществуващата асфалтобетонна настилка;
- Полагане на нови бетонови бордюри 18/35/50;
- Полагане на минералбетон 0-63 – за легло на бордюри;
- Подравняване и уплътняването и с виброплата до достигане необходимото ново ниво

на тр.каменна основа;

- Полагане на неплътен асфалтобетон 4см;
- Полагане на плътен асфалтобетон 4см;
- Възстановяване на тротоарната настилка.

Проектираните елементи на ситуацията, напречния профил и надлъжния профил на участъците включени в проекта спомагат за осигуряване на добро отводняване на района. Възстановяването на настилката е основния фактор за бързото оттичане на повърхностните води.

Съществуващите знаци се запазват и се поставят нови там където е необходимо.

След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка.

Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация ще се изпълни съгласно изискванията на НАРЕДБА 2 от 2001 г. за сигнализация по пътищата с пътна маркировка и НАРЕДБА 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Проекта предвижда маркировката да се изпълни от бяла трайна боя с перли, в съответствие с (Г.2.).

Вертикалната сигнализация е със стандартни пътни знаци от първи типоразмер в съответствие БДС 1517-2007. В чертеж с детайли е указано разположението на пътните знаци спрямо платното за движение.

В проекта са включени всички необходими части по Част ОД : сигнализация с пътни знаци и маркировка и спецификация.

II. Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Тръстиково с дължина 672 м“

1. ОПИСАНИЕ

Съществуващ габарит

- Пътно платно - 8.00 м;
- Бордюри - 18/35/100;
- Тротоари - на места

Улицата е VБ клас.

Категория на движението – „Леко“.

Ситуационно разположението на улицата доближава в голяма степен регулационния план.

Минималният надлъжен наклон на улицата е 0.122 %, а максималният установен съответно - 1.554%.

Съществуващите напречни профили в отделните участъци отговаря на изискванията на Наредба 1 от 2000 г. и норми за проектиране на пътища. Движението на МПС е двупосочно.

Теренът, на който е разположена улицата е хълмист и дава добра възможност за повърхностно отводняване.

Състоянието на пътната настилка е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. Използваният подход за оценката е анализ на съществуващите повреди. Установено е, че предвидената за рехабилитация улица в момента е силно повредена от стичащите се поройни води – компрометирана асфалтова настилка и липсващи асфалтови пластове.

Съществуващата конструкция на настилката вероятно е следната:

- асфалтова настилка от биндер 3см и износващ пласт 3.0-3.5 см;
- трошенокаменна настилка 20-30 см;

Вследствие на лошото състояние на уличната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтобетонното покритие се задържа вода, която прониква в конструкцията и причинява допълнителни разрушения. Вертикална сигнализация липсва. Хоризонталната маркировка липсва.

2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Целта на проекта е да се извърши реконструкция и възстановяване на асфалтобетонната настилка в разглеждания участък. Проектното решение разглежда следните видове работи:

- възстановяване на уличното платно;
- възстановяване на уличната настилка;
- възстановяване на отводняването;
- монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

При проектиране на нивелетата на улицата са спазени изискванията на Чл. 49. (1) на Наредба 2 /вертикални криви се проектират при всички чупки на нивелетата, при които бисектрисата на чупката при минималния радиус е по-голяма от 5 cm/. Нивелетите се доближават максимално до сегашните нива. Напречен наклон едностранен – 2.50%

Технически параметри на улиците на настоящия проект

Категория на движението – „Леко”.

Проектна скорост 30 км/ч

Пътно платно.....8.00м;

Бордюри.....2 x 18/35/50;

Тротоарисе предвиждат само където се развалят, както и рампи на входове и гаражи към имоти

Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:

- Демонтаж на бетонови бордюри
- Разкъртване и технологично фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка
- Полагане на нови бетонови бордюри 18/35/50
- Полагане на минералбетон 0-63 – за легло на бордюри
- Подравняване и уплътняването и с виброплоча до достигане необходимото ново ниво

на тр.каменна основа

- Полагане на неплътен асфалтобетон 4см
- Полагане на плътен асфалтобетон 4см

Съществуващите знаци се запазват и се поставят нови там където е необходимо.

След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка.

Вертикалната сигнализация е със стандартни пътни знаци от първи типоразмер в съответствие БДС 1517-2007. В чертеж с детайли е указано разположението на пътните знаци спрямо платното за движение.

III. Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Синдел“

1. ОПИСАНИЕ

Съществуващ габарит

- Пътно платно - 5,5 - 6 м;
- Бордюри - 18/35/100;
- Тротоари - на места

Улицата е VБ клас.

Категория на движението – „Леко”.

Ситуационно разположението на улицата доближава в голяма степен регулационния план.

Минималният надлъжен наклон на улицата е 0.817 %, а максималния установен съответно - 3,589%.

Съществуващите напречни профили в отделните участъци отговаря на изискванията на Наредба 1 от 2000 г. и норми за проектиране на пътища. Движението на МПС е двупосочно.

Теренът, на който е разположена улицата е хълмист и дава добра възможност за повърхностно отводняване.

Състоянието на пътната настилка е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. Използваният подход за оценката е анализ на съществуващите повреди. Установено е, че предвидената за рехабилитация улица в момента е силно повредена от стичащите се поройни води – компрометирана асфалтова настилка и липсващи асфалтови пластове.

Съществуващата конструкция на настилката вероятно е следната:

- асфалтова настилка от биндер 3см и износващ пласт 3.0-3.5 см;
- трошенокаменна настилка 20-30 см;

Вследствие на лошото състояние на уличната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтобетонното покритие се задържа вода, която прониква в конструкцията и причинява допълнителни разрушения. Вертикална сигнализация липсва. Хоризонталната маркировка липсва.

2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Целта на проекта е да се извърши реконструкция и възстановяване на асфалтобетонната настилка в разглеждания участък. Проектното решение разглежда следните видове работи:

- възстановяване на уличното платно;
- възстановяване на уличната настилка;
- възстановяване на отводняването;
- монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

При проектиране на нивелетата на улицата са спазени изискванията на Чл. 49. (1) на Наредба 2 /вертикални криви се проектират при всички чупки на нивелетата, при които бисектрисата на чупката при минималния радиус е по-голяма от 5 cm/. Нивелетите се доближават максимално до сегашните нива. Напречен наклон едностранен – 2.50%

Технически параметри на улиците на настоящия проект

Категория на движението – „Леко”.

Проектна скорост 30 км/ч

Пътно платно.....6.00м;

Бордюри.....2 x 18/35/50;

Тротоарисе предвиждат само където се развалят, както и рампи на входи и гаражи към имоти

Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:

- Демонтаж на бетонови бордюри
- Разкъртане и технологично фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка
- Полагане на нови бетонови бордюри 18/35/50
- Полагане на минералбетон 0-63 – за легло на бордюри
- Подравняване и уплътняването и с валеж до достигане необходимото ново ниво на тр.каменна основа
- Полагане на неплътен асфалтобетон 4см
- Полагане на плътен асфалтобетон 4см

Съществуващите знаци се запазват и се поставят нови там където е необходимо.

След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка.

Вертикалната сигнализация е със стандартни пътни знаци от първи типоразмер в съответствие БДС 1517-2007. В чертеж с детайли е указано разположението на пътните знаци спрямо платното за движение.

IV. Общи изисквания

При изпълнение на дейностите следва да се спазва действащата към 31.01.2018 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, в това число:

- *Закон за устройство на територията (ЗУТ);*
- *Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (чл. 137, ал. 2 ЗУТ);*
- *Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ);*
- *Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1 ЗУТ);*
- *Закон за кадастър и имотния регистър (ЗКИР);*
- *Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (чл. 139, ал. 5 ЗУТ);*
- *Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП);*
- *Закон за камарата на строителите (ЗКС);*
- *Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (чл. 14, ал. 7 и чл. 15, ал. 2 ЗКС);*
- *Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);*
- *Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);*
- *Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (чл. 117 ЗУТ);*
- *Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г. (чл. 171, ал. 2 ЗУТ);*
- *Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (чл. 176а, ал. 6 ЗУТ);*
- *Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (чл. 162, ал. 2 ЗУТ във вр. с чл. 33 ЗИХУ);*
- *Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (чл. 169, ал. 4 ЗУТ);*
- *Закон за културното наследство (ЗКН);*
- *Закон за управление на отпадъците (ЗУО);*
- *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 2017 г. (чл. 43, ал. 4 ЗУО);*
- *Постановление № 18 от 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.);*
- *Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ);*
- *Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.) (чл. 48 ЗЕЕ);*
- *Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (чл. 166, ал. 2 ЗУТ);*
- *Закон за пътищата;*
- *Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП);*
- *Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (чл. 75, ал. 4 ЗУТ);*

- Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.) (в сила от 20.02.2018 г.) (чл. 75, ал. 4 ЗУТ);
- Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 95 и чл. 169, ал. 3 ЗУТ);
- Закон за водите;
- Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (§ 18, ал. 1 ЗУТ);
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл. 276, ал. 1 КТ);
- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП);

По отношение на посочените в указанията към обществената поръчка и техническите спецификации конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят признава за отговарящи на изискванията и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която кандидатът или участникът е установен.

Навсякъде в документацията за участие и техническите спецификации, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.